

# Boş K mes Isı Kayıp Tespit Raporu



|              |                                               |                                                                                                                |
|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Firma</b> | Deep Teknik<br>Fatih Mah. Sakarya Sk.<br>Bolu | Testi yapan:<br>İlker ankaya<br>Telefon: 0530 123 8555 - 0374 222 85 55<br>E-posta: ilker-cankaya@hotmail.com |
|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |              |                                             |
|--------------|--------------|---------------------------------------------|
| <b>Cihaz</b> | testo 875-2i | Seri No.: 2764898<br>Objektif: Standart 32° |
|--------------|--------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                |                                                                   |
|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>İş emrini veren</b> | Osman Allar<br>Yazık y Mevkii Gerede<br>Gerede |  l m yeri:<br>Osman Allar<br>Yazık y Mevkii Gerede<br>GEREDE/BOLU |
|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

## G rev

Bir termal g r nt leme cihazı kullanılarak, basitleştirilmiş bir inceleme EN 13187'ye g re yapıldı.

## Boş Kümes Isı Kayıp Tespit Raporu

Binanın tanımı:  
Konstrüksiyon:

Çevre:

### Olumsuz hava koşulları:

|                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Dahili hava sıcaklığı                                                 |  |
| Çevreleme yüzeyinin iç ile dış tarafı arasındaki hava sıcaklığı farkı |  |
| Rüzgara doğru ve rüzgara karşı taraf arasındaki hava basıncı farkı    |  |
| Diğer faktörler                                                       |  |


Öngörülen test gerekliliklerinden sapmalar:

## Boş K mes Isı Kayıp Tespit Raporu

**Dosya:**  
IV\_00813.BMT

**Tarih:**  
13.07.2017

**Saat:**  
22:14:05



### Resim parametreleri:

**Emisyon derecesi:** 0,93

**Yans. sic. [ C]:** 21,0

### Resim iřaretleri:

|  l m nesneleri   | Sıcaklık [ C] | Emisiv. | Yans. sic. [ C] | Notlar |
|------------------|---------------|---------|-----------------|--------|
| En soğuk nokta 1 | 28,5          | 0,93    | 21,0            | -      |

### Notlar:


ısı kayıp b lgesi cs1 ile g sterilmiřtir. izolasyona ihtiya  vardır.

## Boş Kümes Isı Kayıp Tespit Raporu

Dosya:  
IV\_00811.BMT

Tarih:  
13.07.2017

Saat:  
22:05:08



### Resim parametreleri:

Emisyon derecesi: 0,93

Yans. sic. [°C]: 21,0

### Resim işaretleri:

| Ölçüm nesneleri  | Sıcaklık [°C] | Emisiv. | Yans. sic. [°C] | Notlar |
|------------------|---------------|---------|-----------------|--------|
| En soğuk nokta 1 | 27,2          | 0,93    | 21,0            | -      |
| En sıcak nokta 1 | 36,2          | 0,93    | 21,0            | -      |

### Notlar:


Kalepe alt plastiğinde ısı kavbı mevcuttur. duvar ile kaçak bölgesi arasında anlık sıcaklıkta ortalama 6-10 derece sıcaklık farkı gözlemlenmiştir.

## Boş Kumes Isı Kayıp Tespit Raporu

**Dosya:**  
IV\_00810.BMT

**Tarih:**  
13.07.2017

**Saat:**  
22:04:46



**Resim parametreleri:**

**Emisyon derecesi:** 0,93

**Yans. sic. [°C]:** 21,0

**Notlar:**


kapı çevreinin izolasyona ihtiyacı vardır.

## Boş Kumes Isı Kayıp Tespit Raporu

**Dosya:**  
IV\_00809.BMT

**Tarih:**  
13.07.2017

**Saat:**  
22:03:52



**Resim parametreleri:**

**Emisyon derecesi:** 0,93

**Yans. sic. [°C]:** 21,0

**Notlar:**


Alanda çatı üzerinde küçük kaçaklar gözlemlenmiştir.

## Boş K mes Isı Kayıp Tespit Raporu

**Dosya:**  
IV\_00807.BMT

**Tarih:**  
13.07.2017

**Saat:**  
22:01:58



**Resim parametreleri:**

**Emisyon derecesi:** 0,93



**Yans. sic. [ C]:** 21,0

## Boş K mes Isı Kayıp Tespit Raporu

**Dosya:**  
IV\_00806.BMT

**Tarih:**  
13.07.2017

**Saat:**  
22:01:48



**Resim parametreleri:**

**Emisyon derecesi:** 0,93


**Yans. sic. [ C]:** 21,0

## Boş K mes Isı Kayıp Tespit Raporu

**Dosya:**  
IV\_00805.BMT

**Tarih:**  
13.07.2017

**Saat:**  
22:00:33



**Resim parametreleri:**

**Emisyon derecesi:** 0,93


**Yans. sic. [ C]:** 21,0

## Boş Kümes Isı Kayıp Tespit Raporu

**Dosya:**  
IV\_00804.BMT

**Tarih:**  
13.07.2017

**Saat:**  
22:00:27



**Resim parametreleri:**

**Emisyon derecesi:** 0,93


**Yans. sic. [°C]:** 21,0

## Boş Kümes Isı Kayıp Tespit Raporu

**Dosya:**  
IV\_00803.BMT

**Tarih:**  
13.07.2017

**Saat:**  
21:59:01



**Resim parametreleri:**

**Emisyon derecesi:** 0,93

**Yans. sic. [°C]:** 21,0

**Notlar:**


kapı çevresinin izolasyona ihtiyacı vardır.

## Boş Kümes Isı Kayıp Tespit Raporu

**Dosya:**  
IV\_00802.BMT

**Tarih:**  
13.07.2017

**Saat:**  
21:58:55



**Resim parametreleri:**

**Emisyon derecesi:** 0,93


**Yans. sic. [°C]:** 21,0

## Boş Kümes Isı Kayıp Tespit Raporu

**Dosya:**  
IV\_00801.BMT

**Tarih:**  
13.07.2017

**Saat:**  
21:58:21



**Resim parametreleri:**

**Emisyon derecesi:** 0,93


**Yans. sic. [°C]:** 21,0

## Boş Kumes Isı Kayıp Tespit Raporu

**Dosya:**  
IV\_00800.BMT

**Tarih:**  
13.07.2017

**Saat:**  
21:54:00



**Resim parametreleri:**

**Emisyon derecesi:** 0,93

**Yans. sic. [°C]:** 21,0

**Notlar:**


kapı çevresine izolasyon ihtiyacı vardır.

## Boş Kümes Isı Kayıp Tespit Raporu

**Dosya:**  
IV\_00799.BMT

**Tarih:**  
13.07.2017

**Saat:**  
21:53:40



**Resim parametreleri:**

**Emisyon derecesi:** 0,93


**Yans. sic. [°C]:** 21,0

## Boş Kumes Isı Kayıp Tespit Raporu

Dosya:  
IV\_00798.BMT

Tarih:  
13.07.2017

Saat:  
21:45:49



### Resim parametreleri:

Emisyon derecesi: 0,93

Yans. sic. [°C]: 21,0

### Notlar:

pimamen aralarına ek izolasyon faydalı olacaktır.

14.07.2017 ,



İlker Çankaya